



N° 2015_33060_SJOS_0344_01_01

Matricule 1756-64-2149 No PIMIQ
Latitude 46,54206 Longitude -71,636413

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	Municipalité
344 - Saint-Joseph (rue)	Laurier-Station (33060)
Dénomination	
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique
Résidentielle	Maison à mansarde à deux versants
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction
Planche de bois horizontale à clin	vers 1920
Statut juridique	Valeur patrimoniale Date rôle 1920
Sans statut	C. Bonne/forte
Commentaires	
Construite vers 1920, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie, son toit brisé à deux versants et ses lucarnes cintrées. Elle est complétée d'une galerie couverte sur deux façades. La maison a été agrandie à l'arrière d'un volume annexe de même style. Les dimensions d'origine des fenêtres de la façade principale pourraient avoir été modifiées. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, la porte, les fenêtres et le garde-corps sont contemporains.	



N° 2021_33060_SJOS_0393_01

Matricule 1855-19-9526 No PIMIQ
Latitude 46,5374 Longitude -71,62913

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	Municipalité
393 - Saint-Joseph (rue)	Laurier-Station (33060)
Dénomination	
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois décoratif	vers 1900
Statut juridique	Valeur patrimoniale Date rôle 1900
Sans statut	C. Bonne/forte
Commentaires	
Construit vers 1900, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade décorée de poteaux tournés. Ses façades sont revêtues de revêtements récents en bardeau de bois décoratif et en planche de bois horizontale à clin. Le décor est complété de chambranles et de planches cornières. Malheureusement, la maison a connu un important agrandissement vers l'arrière qui ne s'intègre pas bien avec l'ensemble de la maison. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, la porte et les fenêtres sont contemporains.	



N° 2021_33060_SJOS_0399_02

Matricule 1855-28-4475 No PIMIQ
Latitude 46,53696 Longitude -71,62851

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	Municipalité
399 - Saint-Joseph (rue)	Laurier-Station (33060)
Dénomination	
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction
Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire	vers 1930
Statut juridique	Valeur patrimoniale Date rôle 1930
Sans statut	C. Bonne/forte
Commentaires	
Construit vers 1930, ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé sa composition et sa volumétrie ainsi qu'une galerie couverte sur la façade principale et une véranda sur la façade gauche. De plus, il possède toujours un revêtement en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire qui est probablement d'origine. Ce revêtement est complété de chambranles et de planches cornières. Par ailleurs, des fenêtres à guillotine à grands carreaux, les fenêtres à guillotine de la véranda et la porte qui y mène sont anciennes. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les garde-corps et la porte de l'entrée principale sont contemporains. En bref, cette maison possède un bon état d'authenticité.	



N° 2021_33060_SIOS_0427_02

Matricule 1855-46-8821 No PIMIQ
Latitude 46,53471 Longitude -71,625417
☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
427	Saint-Joseph (rue)	Laurier-Station (33060)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique	
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction	
Parement moderne (métal)	vers 1900	
Statut juridique	Valeur patrimoniale	Date rôle 1900
Sans statut	C. Bonne/forte	
Commentaires		
Construit vers 1900, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, la porte et les fenêtres sont contemporains. À noter que cette maison, la dernière du village de Laurier-Station, fut construite à l'origine comme maison de ferme. Elle est orientée vers le sud afin de bénéficier d'un ensoleillement maximal.		



N° 2021_33060_SEIG_0122_08

Matricule 1756-64-1307 No PIMIQ
Latitude 46,54166 Longitude -71,636746
☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
122	Seigneurie (rue de la)	Laurier-Station (33060)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique	
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction	
Parement moderne (plastique et vinyle)	vers 1926	
Statut juridique	Valeur patrimoniale	Date rôle 1926
Sans statut	C. Bonne/forte	
Commentaires		
Construit vers 1926, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade décorée d'aiseliers et de poteaux tournés. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, les portes et les fenêtres sont contemporains. À noter que cette maison a été relocalisée probablement avec la création de l'autoroute 20.		



N° 2021_33060_SIOS_0398_08

Matricule 1855-27-3382 No PIMIQ
Latitude 46,53623 Longitude -71,628475
☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
398	Saint-Joseph (rue)	Laurier-Station (33060)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique	
Résidentielle	Maison à mansarde à quatre versants	
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction	
Parement moderne (plastique et vinyle)	entre 1880-1920	
Statut juridique	Valeur patrimoniale	Date rôle 1978
Sans statut	C. Bonne/forte	
Commentaires		
Construite entre 1880 et 1920, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie, son toit brisé à quatre versants galbés et ses lucarnes cintrées. Elle est complétée d'une galerie couverte en façade décorée d'aiseliers et d'un fronton. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, la porte, les fenêtres et le garde-corps sont contemporains. À noter que cette maison aurait été reculée un peu plus loin du chemin.		

	Adresse		Municipalité
	320	Saint-Joseph (boulevard)	Laurier-Station (33060)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Agricole		hangar à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois verticale		entre 1900-1950	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte	
Commentaires			
Dans la campagne de Laurier-Station, près d'une maison ancienne. Bâtiment à toit à deux versants droits ayant probablement été construit pour servir de hangar ou de garage. Bonne authenticité : planches de bois verticales, bardeaux de bois sur les pignons, portes en bois, fenêtre en bois à carreaux. Transformations : tôle profilée sur le toit et porte en acier récente. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de teinture.			
N° 2017_33060_STJF_0320_08			
Matricule	1756-37-7730	No PIMI	
Latitude	46.544467	Longitude	-71.640140
☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	384	Saint-Joseph (boulevard)	Laurier-Station (33060)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Agricole		hangar à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau de bois		entre 1900-1950	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
Dans le village de Laurier-Station, derrière une maison construite entre 1920 et 1950. Bâtiment à toit à deux versants droits comportant deux corps de bâtiments dont un, le plus bas, abondamment fenêtré, pouvait servir de poulailler. Excellente authenticité : bardeaux de bois sur les toitures, bardeaux de bois sur les façades, planches cornières, fenêtres à carreaux en bois, chambranles. Le revêtement de la toiture de bardeaux de bois est détérioré. Transformations : les portes ne semblent pas anciennes.			
N° 2017_33060_STJF_0384_02			
Matricule	1855-19-1051	No PIMI	
Latitude	46.537532	Longitude	-71.630306
☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			