MRC de Lotbinière

Base de données • Répertoire du patrimoine architectural

N° 2021_33007_BEAD_1151_02

Matricule 4139-60-0594 | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1151 - Beaudoin (route)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison vernaculaire américaine avec plan en L

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: vers 1915

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte — Date rôle 1915

Commentaires:

Ce cottage vernaculaire américain avec plan en L, construit vers 1915, revêtu de bardeau de bois, a conservé quelques composantes anciennes, dont ses planches cornières, ses chambranles et quelques fenêtres à guillotine en bois à grands carreaux. En contrepartie, quelques fenêtres sont de facture récente et le revêtement de la toiture est en tôle profilée.

N° 2015_33007_BEAU_0038_02

Matricule 5438-23-1321 | No PIMIQ

Latitude 46,377056 | Longitude -71,150974

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 38 - Beaurivage (route)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant: Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire

Année(s) ou période de construction: vers 1880

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure — Date rôle 1880

Commentaires:

Cette résidence construite vers 1880, ou peut-être avant, possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la maison possède des fenêtres anciennes en bois encadrées de chambranles, une porte ancienne en bois sans vitrage et des planches de rive décorées de denticules. Sa composition et sa volumétrie ont aussi été préservées de même que ses fondations en pierre et une cheminée centrale en brique. En revanche, le revêtement extérieur en bardeau d'amiante-ciment et le revêtement de la toiture sont plus récents.

N° 2021_33007_BEAU_0072_02

Matricule 5337-72-9655 | No PIMIQ

Latitude 46,372759 | Longitude -71,162722

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 72 - Beaurivage (route)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison à mansarde à quatre versants

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois verticale

Année(s) ou période de construction: entre 1875-1920

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure — Date rôle 1834

Commentaires:

Construite entre 1875 et 1920, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son toit brisé à quatre versants aux brisis galbés ponctué de lucarnes à pignon ainsi que sa volumétrie et sa composition. La demeure possède également un revêtement en planche de bois verticale muni de chambranles et des galeries couvertes complétées de garde-corps pleins. Jusqu'à tout récemment, cette maison possédait encore des fenêtres à battants à grands carreaux. Ces dernières ont été remplacées par des modèles contemporains. Les portes, le revêtement de la toiture et le revêtement de l'auvent sont aussi de facture récente.

N° 2015_33007_CRAI_0000_Cimetière_03

Matricule | No PIMIQ 92886

Latitude 46,378135 | Longitude -71,283384

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 0 - Craig (chemin)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination: Cimetière anglican de Saint-Sylvestre

Catégorie fonctionnelle: Religieuse

Influence stylistique:

Matériau de revêtement dominant:

Année(s) ou période de construction: en 1857

Statut juridique: Immeuble patrimonial classé

Valeur patrimoniale: G. Non applicable | Date rôle

Commentaires:

Cimetière situé entre le chemin Craig et le chemin Nadeau (Lot 4 212 614)
«Seul témoin de la venue des communautés anglicanes et presbytériennes dans cette région, le cimetière anglican de Saint-Sylvestre est fondé en 1857. Il est un lieu de sépulture de plan rectangulaire, qui regroupe une cinquantaine ou une soixantaine de stèles d'aspect modeste. Plusieurs monuments funéraires datent de la seconde moitié du XIXe siècle et certains se démarquent par leurs dimensions et leurs matériaux. Isolé par un couvert végétal, ce sobre cimetière est situé à flanc de colline, dans la municipalité de Saint-Sylvestre. Ce bien est classé immeuble patrimonial depuis 1962.» (Source: Répertoire du patrimoine culturel du Québec)
Informations supplémentaires dans la brochure sur la présence irlandaise.

N° 2015_33007_CRAI_0620_02

Matricule 4334-83-4419 | No PIMIQ

Latitude 46,345741 | Longitude -71,291863

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 620 - Craig (chemin)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi

Matériau de revêtement dominant: Parement moderne (fibre de bois pressé)

Année(s) ou période de construction: vers 1842

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure | Date rôle 1842

Commentaires:

Cette maison construite vers 1842 a logé, au fil des générations, plusieurs représentants de la famille Cotter. D'origine irlandaise, les Cotter font partie des premières familles à venir s'installer à Saint-Sylvestre. La maison a conservé sa composition, sa volumétrie et une galerie couverte couvrant la façade principale. Quelques fenêtres anciennes à guillotine en bois à grands carreaux ont été préservées. La maison possède aussi une lucarne centrale qui pourrait posséder encore une ouverture encadrée de baies latérales. En revanche, le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture et le revêtement de l'auvent sont de facture contemporaine.

N° 2015_33007_MOUL_0436_02

Matricule 4837-18-8440 | No PIMIQ

Latitude 46,377724 | Longitude -71,236037

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 436 - Moulin (route du)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant: Pierre à moellons

Année(s) ou période de construction: vers 1838

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte | Date rôle 1930

Commentaires:

Cette résidence construite vers 1838, faisant autrefois partie de la terre de la famille Payeur, possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la maison possède des fenêtres traditionnelles, un revêtement en bardeau de bois sur la toiture, des lucarnes revêtues de bardeau de bois et une galerie couverte complétée d'une balustrade en bois. Sa composition et sa volumétrie ont aussi été préservées. En revanche, le revêtement extérieur en pierre est récent.

N° 2015_33007_MOUL_0444_08

Matricule 4838-00-9319 | No PIMIQ

Latitude 46,379444 | Longitude -71,236888

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 444 - Moulin (route du)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination: Maison Payeur

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison Boomtown

Matériau de revêtement dominant: Bardeau d'amiante-ciment alvéolé

Année(s) ou période de construction: en 1924

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure — Date rôle 1924

Commentaires:

Cette maison d'influence Boomtown fut construite en 1924 pour les Payeur, une famille d'agriculteurs à l'aise, propriétaire de plusieurs terres. En plus de sa composition et de sa volumétrie, cette propriété a conservé un revêtement en bardeau d'amiante-ciment alvéolé complété de chambranles et de planches cornières. Une corniche à consoles, une galerie couverte munie de poteaux tournés, d'aisseliers et d'une balustrade en fonte participent à la conservation du cachet ancien de cette maison. Par ailleurs, certaines fenêtres à quatre grands carreaux et une porte ancienne ont également été préservées. De nouvelles de fenêtres, imitant les anciennes, ont été installées sur la façade arrière du bâtiment.

N° 2021_33007_MOUL_0453_01

Matricule 4838-01-1121 | No PIMIQ

Latitude 46,380174 | Longitude -71,238071

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 453 - Moulin (route du)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)

Année(s) ou période de construction: vers 1830

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure — Date rôle 1830

Commentaires:

Cette résidence, construite vers 1830, possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la maison possède des fenêtres anciennes en bois encadrées de chambranles et une porte ancienne en bois avec vitrage. Sa composition et sa volumétrie ont aussi été préservées de même que ses fondations en pierre ainsi qu'un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure avec des planches cornières. En revanche, le revêtement extérieur de la toiture est contemporain. La galerie a aussi été remplacée.

N° 2021_33007_PRIN_0851_02

Matricule 4836-70-3883 | No PIMIQ

Latitude 46,36217 | Longitude -71,228624

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 851 - Principale (rue)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison Boomtown

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: en 1924

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure — Date rôle 1924

Commentaires:

Construite en 1924, cette maison d'influence Boomtown possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine. De plus, ses façades sont revêtues de bardeau de bois. Ce revêtement est complété de planches cornières. L'ornementation de la demeure se localise principalement dans une corniche à consoles et une galerie couverte sur deux façades avec des piliers ouvragés et une balustrade. L'auvent est revêtu de tôle pincée. Le bâtiment est toujours bien assis sur des fondations en pierre. La façade principale est agrémentée d'un oriel. En revanche, les fenêtres et la porte sont contemporaines.

N° 2021_33007_PRIN_0881_08

Matricule 4836-60-7752 | No PIMIQ

Latitude 46,361877 | Longitude -71,22943

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 881 - Principale (rue)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade

Matériau de revêtement dominant: Parement moderne (métal)

Année(s) ou période de construction: en 1912

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte — Date rôle 1912

Commentaires:

Construit en 1912, ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures, une galerie couverte en façade et des fondations en pierre. La galerie est complétée de piliers ouvragés et d'un garde-corps plein ainsi que d'une jupe. Le pignon de la façade prenant la forme d'un large fronton est orné d'une fenêtre fixe triangulaire ancienne. En revanche, les autres composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

N° 2021_33007_PRIN_0887_01

Matricule 4836-60-5327 | No PIMIQ

Latitude 46,361682 | Longitude -71,229629

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 887 - Principale (rue)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison à mansarde à quatre versants

Matériau de revêtement dominant: Brique

Année(s) ou période de construction: vers 1886

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte — Date rôle 1886

Commentaires:

Construite vers 1886, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a logé le docteur Dubé dans les années 1950. La demeure a conservé son toit brisé à quatre versants aux brisis galbés ainsi que sa volumétrie et sa composition. Elle possède une galerie couverte sur deux façades, de style moderne et agrémentée de garde-corps en fer ornemental. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les fenêtres et la porte sont de facture contemporaine.

N° 2021_33007_PRIN_0894_02

Matricule 4836-61-4931 | No PIMIQ 166014

Latitude 46,362363 | Longitude -71,229028

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 894 - Principale (rue)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination: Église de Saint-Sylvestre

Catégorie fonctionnelle: Religieuse

Influence stylistique: Néoclassicisme

Matériau de revêtement dominant: Pierre de taille à bossage

Année(s) ou période de construction: en 1914

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure — Date rôle 1914

Commentaires:

La paroisse de Saint-Sylvestre est fondée en 1828. Une chapelle en pierre est alors érigée. En 1858, une première église est construite. En 1914, cette église est incendiée et aussitôt reconstruite. De l'église de 1858, les murs d'origine et de la sacristie du côté du cimetière ainsi qu'une partie des fondations sont récupérés pour la reconstruction du bâtiment actuel. Les plans de ce dernier sont attribuables à l'architecte Joseph-Wilfrid Grégoire, originaire de Saint-Sylvestre. La compagnie Paquet et Godbout, entrepreneurs en construction de Saint-Hyacinthe, est chargée des travaux de construction. L'église est représentative du style néoclassique. Elle possède une excellente authenticité. En effet, un revêtement en tôle pincée sur la toiture, des fenêtres et des portes en bois anciennes et des murs en maçonnerie décorés de chambranles en pierre ont été préservés. En outre, la composition et la volumétrie de l'église sont intactes.

N° 2021_33007_PRIN_0894_cimetière_06

Matricule | No PIMIQ 166016

Latitude | Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 894 - Principale (rue)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination: Cimetière de Saint-Sylvestre

Catégorie fonctionnelle: Religieuse

Influence stylistique:

Matériau de revêtement dominant:

Année(s) ou période de construction:

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: G. Non applicable

Date rôle:

Commentaires:

N° 2021_33007_PRIN_0894_calvaire_01

Matricule | No PIMIQ 166015

Latitude | Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 894 - Principale (rue)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination: Calvaire du cimetière de Saint-Sylvestre

Catégorie fonctionnelle: Croix de chemin ou calvaire

Influence stylistique:

Matériau de revêtement dominant:

Année(s) ou période de construction:

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: G. Non applicable

Date rôle:

Commentaires:

N° 2021_33007_PRIN_0906_08

Matricule 4836-60-0292 | No PIMIQ

Latitude 46,361905 | Longitude -71,229954

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 906 - Principale (rue)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination: Ancien presbytère de Saint-Sylvestre

Catégorie fonctionnelle: Religieuse

Influence stylistique: Maison à mansarde à quatre versants

Matériau de revêtement dominant: Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire

Année(s) ou période de construction: en 1894

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure

Date rôle: 1900

Commentaires:

Ce bâtiment est le deuxième presbytère de la paroisse de Saint-Sylvestre. Construit en 1894, il est représentatif de la maison à mansarde d'influence Second Empire. Le bâtiment a conservé son toit brisé à quatre versants aux brisis galbés ponctué de lucarnes à pignon éclairées par des ouvertures cintrées. Cette ancienne maison curiale possède une authenticité élevée. Elle détient toujours sa volumétrie et sa composition d'origine, une toiture en tôle embossée, un revêtement de tôle pincée sur l'auvent, une corniche à caissons et à consoles, des fenêtres à battants à grands carreaux, des fenêtres à guillotine en bois et un portail avec imposte et baies latérales. Une galerie couverte agrémente l'entièreté de la façade principale. Le revêtement extérieur en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire est décoré de chambranles et de planches cornières. Le revêtement extérieur d'origine, en planche de bois horizontale à feuillure, a été conservé et se trouve toujours sous le revêtement actuel.

N° 2021_33007_PRIN_0965_01

Matricule 4835-59-7159 | No PIMIQ

Latitude 46,361028 | Longitude -71,230919

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 965 - Principale (rue)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois horizontale à clin

Année(s) ou période de construction: en 1919

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte — Date rôle 1919

Commentaires:

Construit en 1919, ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures, une galerie couverte sur deux façades et des fondations en pierre. La toiture est revêtue de tôle à la canadienne et complétée d'une petite cheminée en plus d'être percée d'une lucarne centrale pendante. Une porte ancienne a également été préservée. En revanche, le revêtement de l'auvent et les fenêtres sont contemporains.

N° 2021_33007_PRIN_1024_08

Matricule 4835-48-0133 | No PIMIQ

Latitude 46,35964 | Longitude -71,232702

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1024 - Principale (rue)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi

Matériau de revêtement dominant: Parement moderne (fibre de bois pressé)

Année(s) ou période de construction: en 1890

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte — Date rôle 1890

Commentaires:

Construit en 1890, ce cottage vernaculaire américain a conservé sa volumétrie et sa composition générale, une porte ancienne, des fondations en pierre ainsi que des fenêtres en bois avec de petits carreaux. En revanche, le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture et certaines fenêtres sont de facture récente. Une fenêtre en saillie installée sur la façade altère quelque peu la composition et la volumétrie de la résidence.

N° 2021_33007_SAND_0000_Pont_01

Matricule | No PIMIQ 115381

Latitude 46,359434 | Longitude -71,32035

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 0 - Saint-André (rang)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination: Pont Saint-André

Catégorie fonctionnelle: Ouvrage de génie civil

Influence stylistique: Autre

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois horizontale à clin

Année(s) ou période de construction: en 1927

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: A. Exceptionnelle — Date rôle 0

Commentaires:

Le pont Saint-André est un pont couvert de type Town Québécois, aussi appelé Town élaboré, qui surplombe la rivière Filkars sur une longueur de 24 mètres. Il a été construit en 1927 dans le rang Saint-André et demeure l'un des trois derniers ponts couverts de la MRC de Lotbinière. Sa structure est composée de fermes constituées de madriers placés en diagonale, qui forment un large treillis, et de poteaux verticaux. Elle est couverte d'un lambris en planches horizontales peintes en rouge et coiffée d'un toit à deux versants.

N° 2021_33007_SAND_1245_01

Matricule 4237-18-9967 | No PIMIQ

Latitude 46,377573 | Longitude -71,313787

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1245 - Saint-André (rang)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination: Ancienne école du rang Saint-André

Catégorie fonctionnelle: Institutionnelle et publique

Influence stylistique: Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi

Matériau de revêtement dominant: Parement moderne (plastique et vinyle)

Année(s) ou période de construction: en 1910

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte — Date rôle 1900

Commentaires:

Construit en 1910 par Francis Parent, ce bâtiment est l'ancienne école du rang Saint-André. Celle-ci aurait été déménagée en 1939 près de la nouvelle route. En plus de sa composition et de sa volumétrie, cette petite école a conservé un revêtement en bardeau de bois sur la toiture, des fenêtres anciennes à quatre grands carreaux et une imposte vitrée au-dessus de la porte. Des chambranles ont également été préservées. En revanche, le revêtement extérieur et la porte sont de facture récente.

En 2021, le bâtiment a été transformé en remise agricole.

N° 2021_33007_SAND_1349_02

Matricule 4135-64-0323 | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1349 - Saint-André (rang)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: vers 1850

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte — Date rôle 1900

Commentaires:

Construite vers 1850, cette maison a conservé sa volumétrie et sa composition. Le corps principal de la résidence est greffé de chaque côté de bâtiments annexe anciens. Le tout est revêtu d'un revêtement en bardeau de bois décoré de chambranles et de planches cornières. Une galerie couverte couvre deux façades de la demeure. Une fenêtre triangulaire ancienne décore toujours l'un des pignons d'un volume annexe. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les portes et les fenêtre sont contemporains.

N° 2021_33007_SCAT_0034_02

Matricule 5431-78-2818 | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 34 - Sainte-Catherine (rang)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois verticale

Année(s) ou période de construction: vers 1920

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte — Date rôle 1920

Commentaires:

Construit en 1920, ce cottage vernaculaire américain a conservé sa volumétrie et sa composition générale, des lucarnes en appentis, des portes en bois, un revêtement en planche de bois verticale avec chambranles et une galerie couverte sur la façade principale. En revanche, le revêtement de l'auvent, le revêtement de la toiture et des fenêtres sont de facture récente.

N° 2021_33007_SCAT_0228_02

Matricule 4836-90-5982 | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 228 - Sainte-Catherine (rue)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)

Année(s) ou période de construction: vers 1828

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte — Date rôle 1829

Commentaires:
Cette résidence construite vers 1828 possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la maison possède des galeries couvertes ainsi qu'un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles et de planches cornières. Sa composition et sa volumétrie ont aussi été préservées. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les garde-corps de la galerie, la porte et les fenêtres sont de facture contemporaine.

N° 2021_33007_SMAO_1270_02

Matricule 4634-95-7988 | No PIMIQ

Latitude 46,348399 | Longitude -71,251058

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1270 - Sainte-Marie Ouest (rang)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois horizontale à clin

Année(s) ou période de construction: entre 1835-1855

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure — Date rôle 1940

Commentaires:
Cette résidence, construite entre 1835 et 1855, possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants, la maison possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine. En plus d'une galerie couverte couvrant l'entièreté de la façade principale, la demeure se démarque par un revêtement en planche de bois horizontale à clin décoré de chambranles et de planches cornières. Les fenêtres sont récentes mais reprennent le modèle de la fenêtre à battants à grands carreaux. La porte, ancienne ou non, reproduit également un modèle traditionnel. La toiture et l'auvent sont revêtus de tôle profilée.

N° 2021_33007_BEAU_0061_08_02

Matricule 5437-02-7668 | No PIMIQ

Latitude 46,373195 | Longitude -71,159409

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 61 - Beaurivage (route)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi

Matériau de revêtement dominant: Papier brique

Année(s) ou période de construction: entre 1880-1920

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte — Date rôle 2019

Commentaires:
Probablement construite entre 1880 et 1920, ou peut-être avant, cette maison représentative du cottage vernaculaire américain a conservé sa composition, sa volumétrie ainsi qu'une lucarne centrale pendante. On retrouve également des fondations en pierre, des fenêtres à grands carreaux, une porte ancienne à panneaux, des planches cornières et des chambranles. En revanche, le revêtement de la toiture et le revêtement extérieur en papier brique sont de conception contemporaine. Un revêtement ancien en planches de bois verticales est toujours visible sous le revêtement actuel.

N° 2021_33007_BEAU_0073_Croix_01

Matricule | No PIMIQ
Latitude 46,372338 | Longitude -71,162947

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 73 - Beaurivage (route)
Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)
Dénomination:
Catégorie fonctionnelle: Croix de chemin ou calvaire
Influence stylistique:
Matériau de revêtement dominant:
Année(s) ou période de construction:
Statut juridique: Sans statut
Valeur patrimoniale: G. Non applicable
Date rôle:

Commentaires:
Cette croix de métal est peinte en noir avec contour peint en blanc, l'axe est ornementé et les extrémités sont à motif trèfle.
Axe : Décor du centre est à motif cercle.
Hampe : INRI, niche contenant une statuette de la Vierge.

N° 2021_33007_BEAU_0205_02

Matricule 5037-81-6597 | No PIMIQ
Latitude 46,372423 | Longitude -71,201095

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 205 - Beaurivage (route)
Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)
Dénomination:
Catégorie fonctionnelle: Résidentielle
Influence stylistique: Maison cubique
Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois
Année(s) ou période de construction: entre 1900-1940
Statut juridique: Sans statut
Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte
Date rôle: 0

Commentaires:
Construite entre 1900 et 1940, cette maison issue du courant cubique possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine. Par ailleurs, elle est revêtue d'un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. Les fenêtres et la porte, anciennes ou non, s'harmonisent bien à l'ensemble. L'annexe gauche récente est bien intégrée. Le revêtement de la toiture est en tôle profilée.

N° 2021_33007_BEAU_0306_08

Matricule 4936-37-4425 | No PIMIQ
Latitude 46,368098 | Longitude -71,220866

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 306 - Beaurivage (route)
Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)
Dénomination:
Catégorie fonctionnelle: Résidentielle
Influence stylistique: Maison vernaculaire américaine de deux étages
Matériau de revêtement dominant: Parement moderne (fibre de bois pressé)
Année(s) ou période de construction: entre 1880-1940
Statut juridique: Sans statut
Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte
Date rôle: 0

Commentaires:
Ce cottage vernaculaire américain de deux étages, probablement construit entre 1880 et 1940, a conservé sa volumétrie et sa composition. On retrouve également une galerie couverte sur toute la façade principale et des chambranles. La galerie est décorée de poteaux tournés. En revanche, le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les portes et les fenêtres sont récents.

N° 2015_33007_BEAU_0331_01

Matricule 4936-46-1928 | No PIMIQ

Latitude 46,367007 | Longitude -71,219886

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 331 - Beaurivage (route)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison à mansarde à quatre versants

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois horizontale à clin

Année(s) ou période de construction: vers 1893

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte | Date rôle 0

Commentaires:

Construite vers 1893, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son toit brisé à quatre versants aux brisis galbés, des lucarnes cintrées, une galerie couverte couvrant deux façades ainsi qu'un revêtement en planche de bois horizontale à clin complété de planches cornières. Sa composition et sa volumétrie ont également été préservées. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les fenêtres et la porte sont de facture récente.

N° 2015_33007_CRAI_0459_02_01

Matricule 4437-33-4407 | No PIMIQ

Latitude 46,372967 | Longitude -71,285855

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 459 - Craig (chemin)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi

Matériau de revêtement dominant: Papier brique

Année(s) ou période de construction: vers 1835

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure | Date rôle 0

Commentaires:

Cette maison construite vers 1835 est constituée de deux corps de bâtiment coiffés d'une toiture à deux versants droits. La partie de gauche, probablement utilisée comme cuisine d'été, pourrait être plus ancienne que la section de droite. Ceci n'est cependant qu'une hypothèse qui pourrait se valider par un examen de la structure. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées. En plus de la composition et de la volumétrie, cette maison possède des portes et des fenêtres anciennes, des planches cornières, des chambranles, des fondations en pierre, une galerie couverte avec piliers ouvragés et garde-corps plein. Le balcon est en outre complété d'un auvent orné d'un fronton. En revanche, le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture et le revêtement des auvents sont de conception plus contemporaine.

N° 2021_33007_PRIN_0916_08

Matricule 4836-50-3370 | No PIMIQ

Latitude 46,361671 | Longitude -71,230527

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 916 - 918 Principale (rue)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination: Ancienne salle paroissiale de Saint-Sylvestre

Catégorie fonctionnelle: Institutionnelle et publique

Influence stylistique: Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade

Matériau de revêtement dominant: Tôle embossée

Année(s) ou période de construction: en 1914

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure | Date rôle 0

Commentaires:

Construite en 1914, cette ancienne salle paroissiale a notamment servi à la célébration des offices religieux suite à l'incendie de l'église. Le bâtiment possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine. Il est revêtu d'un parement de tôle embossée complété de chambranles alors que la toiture est recouverte de tôle à la canadienne. Des fenêtres anciennes à guillotine à petits carreaux ont aussi été préservées. La porte a été remplacée et la composition de cette partie de la façade a été modifiée après l'installation de la nouvelle ouverture.

N° 2021_33007_PRIN_0706_02

Matricule 4836-82-2210 | No PIMIQ

Latitude 46,363132 | Longitude -71,227307

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 706 - Principale (rue)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois horizontale à clin

Année(s) ou période de construction: en 1910

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte — Date rôle 1965

Commentaires:

Construite en 1910, ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade a conservé sa composition et sa volumétrie d'origine dotée d'un large fronton. Il possède également un revêtement extérieur en planche de bois horizontale à feuillure ainsi qu'une galerie couverte sur deux façades. Les fenêtres à guillotine et la porte sont récentes mais restent compatibles avec le style de la maison. L'auvent est revêtu d'un revêtement en tôle pincée. Jusqu'à récemment, cette maison se démarquait par une meilleure authenticité. Effectivement, on retrouvait au niveau du pignon un revêtement en bardeau décoratif, des boiseries et une fenêtre triangulaire. Des aisseliers décoraient les colonnes de la galerie. Le revêtement ancien était en planches de bois horizontale à feuillure complété de chambranles ouvragés. Toutes ces composantes anciennes ont malheureusement été remplacées ou supprimées.

N° 2021_33007_PRIN_0921_02

Matricule 4835-69-2550 | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 921 - Principale (rue)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison à mansarde à quatre versants

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: entre 1875-1920

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte — Date rôle 0

Commentaires:

Probablement construite entre 1875 et 1920, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son toit brisé à quatre versants aux brisis galbés, des lucarnes à pignon, une galerie couverte sur deux façades ainsi qu'un revêtement en bardeau de bois complété de planches cornières. Par ailleurs, la galerie est dotée d'une balustrade en bois et de piliers ouvragés. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les fenêtres et la porte sont de facture plus récente. La maison a également connu un important agrandissement vers l'arrière.

N° 2021_33007_PRIN_0995_02

Matricule 4835-58-0322 | No PIMIQ

Latitude 46,35997 | Longitude -71,231597

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 995 - Principale (rue)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison cubique

Matériau de revêtement dominant: Parement moderne (imitation de bardeau de bois)

Année(s) ou période de construction: vers 1900

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte — Date rôle 0

Commentaires:

Construite vers 1900, cette maison issue du courant cubique possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine. Par ailleurs, elle est revêtue d'un parement moderne qui imite le bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. Les fenêtres et la porte, sans être anciennes, s'harmonisent bien à l'ensemble. La porte du balcon est toutefois ancienne. La maison est en outre complétée d'une galerie couverte sur deux façades, décorée de poteaux tournés, d'aisseliers et d'oriels sur le côté. Le revêtement de la toiture et le revêtement de l'auvent sont contemporains.

N° 2021_33007_SAND_1260_Croix_02

Matricule | No PIMIQ

Latitude 46,373446 | Longitude -71,314594

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1260 - Saint-André (rang)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Croix de chemin ou calvaire

Influence stylistique:

Matériau de revêtement dominant:

Année(s) ou période de construction:

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: G. Non applicable

Date rôle:

Commentaires:

Croix aux instruments de la passion située à l'intersection du rang Saint-André et de la route King
Cette croix de métal est peinte en noir, l'ornementation est peinte en blanc, son axe est ornementé et ses extrémités sont à motif trèfle.
Axe : Décor du centre à motif cercle.
Traverse : Clous, lance, hache, échelle.
La croix est entourée d'une clôture de fer peinte en blanc. Sur les piquets de la clôture, on retrouve un rappel des extrémités de la croix.

N° 2021_33007_SAND_1321_03

Matricule 4135-67-8831 | No PIMIQ

Latitude 46,357887 | Longitude -71,319984

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1321 - Saint-André (rang)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: entre 1880-1940

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure

Date rôle: 0

Commentaires:

Probablement construit entre 1880 et 1940, ce cottage vernaculaire américain, voué à la démolition, a été entièrement restauré. Toujours assis sur des fondations en pierre, cette maison possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine, un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières, une porte en bois, des fenêtres en bois avec de petits carreaux ainsi qu'un volume annexe revêtu de planches verticales en bois. Le revêtement de la toiture est en tôle profilée.

N° 2015_33007_SJEA_0421_08

Matricule 5238-39-3967 | No PIMIQ

Latitude 46,3883630 | Longitude -71,1822630

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 421 - Saint-Jean (rang)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: entre 1830-1880

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure

Date rôle: 0

Commentaires:

Cette maison a probablement été construite entre 1830 et 1880. Le volume annexé à la façade gauche est la première école du rang Saint-Jean. La demeure possède toujours un revêtement en bardeau de bois sur la toiture et sur les façades. Son style québécois d'influence néoclassique a été préservé et demeure bien représenté par la présence des larmiers courbés. La composition et la volumétrie ainsi que des portes anciennes ont également été conservées. Quelques fenêtres et la galerie sont contemporaines.

N° 2021_33007_SJOS_0432_Croix_02

Matricule | No PIMIQ

Latitude 46,405608 | Longitude -71,163712

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 432 - Saint-José (rang)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Croix de chemin ou calvaire

Influence stylistique:

Matériau de revêtement dominant:

Année(s) ou période de construction:

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: G. Non applicable

Date rôle:

Commentaires:
Croix aux instruments de la passion située face au 431
Cette croix de bois est peinte en noir, l'ornementation est peinte en blanc et les extrémités sont à motif aigu.
Traverse : Marteau, clous, tenailles.
Hampe : INRI.
Traverse et hampe : Échelle, éponge et lance.
Une grande clôture de bois peinte en blanc est placée derrière la croix.

N° 2021_33007_SJEA_0441_02

Matricule 5139-91-3656 | No PIMIQ

Latitude 46,3879580 | Longitude -71,1802360

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 441 - Saint-Jean (rang)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: vers 1876

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure

Date rôle: 0

Commentaires:
Construit vers 1876, ce cottage vernaculaire américain possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine, un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières, des fenêtres anciennes à guillotine en bois à grands carreaux, une porte ancienne en bois ainsi qu'une galerie couverte sur la façade principale. Le revêtement de la toiture et le revêtement de l'auvent sont en tôle profilée alors que quelques fenêtres sont contemporaines.

N° 2021_33007_SJEA_0453_Croix_01

Matricule | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 453 - Saint-Jean (rang)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Croix de chemin ou calvaire

Influence stylistique:

Matériau de revêtement dominant:

Année(s) ou période de construction:

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: G. Non applicable

Date rôle:

Commentaires:
Croix aux instruments de la passion
Cette croix de métal est peinte en noir avec contour peint en blanc, l'axe est ornementé et les extrémités sont à motif rond.
Axe : Coeur, échelle, lance. Le décor du centre est à motif cercle.
Hampe : Niche contenant une statuette de la Vierge.
Cette croix repose sur une base de béton et est entourée d'une clôture de fer forgé.

N° 2017_33007_SMAO_1369_13_02

Matricule 4634-50-1667 | No PIMIQ

Latitude 46,344055 | Longitude -71,257496

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1369 - Sainte-Marie Ouest (rang)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant: Parement moderne (plastique et vinyle)

Année(s) ou période de construction: vers 1828

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte | Date rôle 0

Commentaires:
Cette résidence construite vers 1828 possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la maison possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine. Elle possède également une galerie couverte complétée d'aisseliers et de colonnes ouvragées. Des fenêtres à battants à grands carreaux, des chambranles, une lucarne centrale encadrée de baies latérales et une porte ancienne ont également été préservés. En revanche, le revêtement de la toiture et le revêtement extérieur sont récents.

N° 2021_33007_SMAO_1379_02

Matricule 4633-92-5094 | No PIMIQ

Latitude 46,34244 | Longitude -71,25927

☒ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1379 - Sainte-Marie Ouest (rang)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison vernaculaire américaine avec plan en L

Matériau de revêtement dominant: Parement moderne (fibre de bois pressé)

Année(s) ou période de construction: entre 1880-1900

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte | Date rôle 0

Commentaires:
Ce cottage vernaculaire américain avec plan en L, probablement construit entre 1880 et 1900, a conservé sa composition et sa volumétrie d'origine. Il possède également une galerie couverte et des fenêtres à battants à grands carreaux. En contrepartie, le revêtement de la toiture et celui de l'auvent est récent de même que le revêtement extérieur.

N°

Matricule | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 0 - Sainte-Catherine (rang)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Croix de chemin ou calvaire

Influence stylistique:

Matériau de revêtement dominant:

Année(s) ou période de construction:

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: G. Non applicable | Date rôle

Commentaires:
Croix située à l'intersection de la route Sainte-Catherine et du rang Sainte-Marguerite (peut-être à l'extérieur du territoire de Saint-Sylvestre)
Cette croix de bois est peinte en blanc, son axe est ornementé et ses extrémités sont à motif aigu.
Axe : Coeur, décor du centre à motif cercle.
Hampe : Niche contenant une statuette de la Vierge.
La niche est maintenant vide.

N° 2021_33007_MTGO_0000_08_02

Matricule 4636-73-2902 | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 460 - Montgomery (route)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: entre 1880-1920

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte | Date rôle 0

Commentaires:
Probablement construite entre 1880 et 1920, cette maison représentative du cottage vernaculaire américain a conservé sa composition, sa volumétrie ainsi qu'une lucarne centrale pendante. Une section de la toiture est encore revêtue de tôle pincée. La maison possède également un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières, un revêtement en bardeau décoratif au niveau de la lucarne, une porte ancienne et des fenêtres en bois anciennes. En revanche, une section de la toiture est revêtue de tôle profilée, des fenêtres et une porte sont contemporaines alors que le perron avec ses garde-corps s'avère également de conception plus récente.

N° Référence : Curiosités de Lotbinière

Matricule | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: - Sainte-Marguerite (route)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination: Ancien cimetière anglican

Catégorie fonctionnelle: Religieuse

Influence stylistique:

Matériau de revêtement dominant:

Année(s) ou période de construction:

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: G. Non applicable | Date rôle

Commentaires:
Emplacement exact non retrouvé. Un muret de pierre subsisterait.

N° 2021_33007_SPAU_Croix_01

Matricule | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: - Saint-Paul (rang)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Croix de chemin ou calvaire

Influence stylistique:

Matériau de revêtement dominant:

Année(s) ou période de construction:

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: G. Non applicable | Date rôle

Commentaires:
Croix de type simple non répertoriée sur le Répertoire des croix de chemin du Québec.

N° 2021_33007_SCAT_0146_08

Matricule 5233-76-2651 | No PIMIQ

Latitude | Longitude

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 146 - Sainte-Catherine (rang)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Résidentielle

Influence stylistique: Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: entre 1880-1940

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/Forte | Date rôle 0

Commentaires:

Cette maison représentative du cottage vernaculaire américain, probablement construite entre 1880 et 1940, possède toujours la composition initiale de ses façades et une galerie couverte sur deux façades. Ces dernières sont d'ailleurs revêtues de bardeau de bois. Les coins du revêtement sont fermés par des planches cornières alors que les ouvertures sont encadrées de chambranles. Quelques fenêtres à guillotine en bois anciennes et une porte ancienne en bois se trouvent toujours sur la maison. En revanche, celle-ci a connu plusieurs agrandissements, les nouvelles lucarnes sont disproportionnées, plusieurs fenêtres sont contemporaines, le revêtement de la toiture et de l'auvent est composé de bardeau d'asphalte.

N° 2017_33007_BEAR_0205_08

Matricule 5037-81-6597 | No PIMIQ

Latitude 46.372048 | Longitude -71.200694

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 205 - Beaurivage (route)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: porcherie à toit à deux versants droits

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: entre 1900-1940

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/forte | Date rôle

Commentaires:

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, à l'arrière d'une maison ancienne. Bâtiment à toit à deux versants droits, probablement un ancien poulailler, porcherie ou autre fonction. Excellente authenticité : bardeaux de bois sur les façades et la toiture, campanile, fenêtres en bois, planches de bois verticales dans les pignons, chambranles et planches cornières. La préservation de ce bâtiment est menacée par le manque d'entretien. Toutes les composantes de bois ont besoin de peinture ou de teinture et plusieurs sont détériorées.

N° 2017_33007_CRAI_0620_A_08

Matricule 4334-83-4419 | No PIMIQ

Latitude 46.345490 | Longitude -71.291873

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 620 - Craig (chemin)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: grange-étable à toit à deux versants droits

Matériau de revêtement dominant: Bardeau de bois

Année(s) ou période de construction: vers 1930

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/forte | Date rôle

Commentaires:

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, sur le terrain d'une maison construite en 1842 et habitée par une famille irlandaise, les Cotter, depuis cinq générations. Bâtiment à toit à deux versants droits construit dans les années 1930 pour remplacer une grange plus ancienne qui avait été incendiée. Ce bâtiment aurait peut-être aussi loger des animaux. Bonne authenticité : bardeaux de bois sur les façades, fenêtres en bois à petits carreaux, porte piétonnière en bois, portes à battants en bois, chambranles, fondations en béton. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de teinture. Transformation : tôle profilée sur le toit. Communication personnelle : Richard Cotter

N° 2017_33007_CRAI_0620_B_02

Matricule 4334-83-4419 | No PIMIQ

Latitude 46.345490 | Longitude -71.291873

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 620 - Craig (chemin)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: hangar à toit à deux versants droits

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois verticale

Année(s) ou période de construction: avant 1930

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/forte | Date rôle

Commentaires:

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, sur le terrain d'une maison construite en 1842 et habitée par une famille irlandaise, les Cotter, depuis cinq générations. Hangar à toit à deux versants droits construit avant les années 1930 servant à remiser des voitures et autres objets, se trouvant à côté d'un autre petit bâtiment secondaire ancien qui aurait pu servir de laiterie, de remise ou autre. Bonne authenticité : planches de bois verticales, portes à battants en bois, portes à glissière en bois. Ce bâtiment manque d'entretien. Anciennement peint ou teint en blanc ou chaulé et ouverture de fenêtre peinte en rouge. Transformation : tôle profilée sur le toit. Toutes les composantes de bois manquent de peinture, la fenêtre est complètement détériorée. La tôle de la toiture est rouillée.

Note 2022 de la proprio: Le hangar a été démoli en 2020 car il était trop endommagé pour être réparé.

N° 2017_33007_STAN_1350_08

Matricule 4135-54-5114 | No PIMIQ

Latitude 46.355429 | Longitude -71.322053

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1350 - Saint-André (route)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: hangar à toit brisé

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois verticale

Année(s) ou période de construction: entre 1920-1950

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/forte | Date rôle

Commentaires:

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, près de la route. Hangar à toit brisé. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, portes à battants en bois, couleur rouge sang de boeuf. Transformation: tôle profilée sur le toit.

N° 2017_33007_STJE_0411_A_02

Matricule 5238-48-3516 | No PIMIQ

Latitude 46.387289 | Longitude -71.181620

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 411 - Saint-Jean (rang)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: grange-étable à toit brisé

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois verticale

Année(s) ou période de construction: entre 1900-1940

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/forte | Date rôle

Commentaires:

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, compris dans un ensemble de ferme comprenant plusieurs bâtiments secondaires et une maison de ferme. Grange-étable à toit brisé possédant un pont d'accès central. Bonne authenticité : planches de bois verticales, fenêtres à carreaux en bois, campaniles, porte piétonnière en bois, chambranles, portes à battants en bois, paratonnerres. Anciennement peint en blanc et bleu. Transformation : tôle profilée sur le toit et sur une façade latérale. Les composantes de bois manquent de peinture. La tôle de la toiture est rouillée.

N° 2017_33007_STJE_0421_A_02

Matricule 5238-39-3967 | No PIMIQ

Latitude 46.388308 | Longitude -71.182556

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 421 - Saint-Jean (rang)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: hangar à toit à deux versants droits

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois verticale

Année(s) ou période de construction: entre 1900-1940

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure | Date rôle

Commentaires:

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, compris dans un ensemble de bâtiments secondaires bien entretenus et près d'une maison ancienne et d'une ancienne école de rang construite vers 1880. Bâtiment à toit à deux versants droits complété d'une remise en appentis, utilisé comme grange ou peut-être aussi comme hangar ayant servi à remiser les voitures d'été et d'hiver. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois sur la toiture, planches de bois verticales sur les murs, girouette, revêtement de planches de bois verticales, portes et fenêtres anciennes. Bâtiment bien entretenu.

N° 2017_33007_STJE_0421_B_08

Matricule 5238-39-3967 | No PIMIQ

Latitude 46.388308 | Longitude -71.182556

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 421 - Saint-Jean (rang)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: hangar à bois à toit à deux versants droits

Matériau de revêtement dominant: Papier brique

Année(s) ou période de construction: entre 1900-1940

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/forte | Date rôle

Commentaires:

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, compris dans un ensemble de bâtiments secondaires bien entretenus, près d'une maison ancienne et d'une ancienne école de rang construite vers 1880. Bâtiment à toit à deux versants droits utilisé comme hangar à bois. Bonne authenticité : porte en bois, revêtement de bardeaux de bois sur la toiture, planches cornières, revêtement de bardeaux d'asphalte (papier-brique) peint. Bâtiment bien entretenu.

N° 2017_33007_STJE_0421_C_02

Matricule 5238-39-3967 | No PIMIQ

Latitude 46.388308 | Longitude -71.182556

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 421 - Saint-Jean (rang)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: poulailler à toit à deux versants droits

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois verticale

Année(s) ou période de construction: entre 1900-1940

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure | Date rôle

Commentaires:

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, compris dans un ensemble de bâtiments secondaires bien entretenus et près d'une maison ancienne et d'une ancienne école de rang construite vers 1880. Bâtiment à toit à deux versants droits utilisé comme poulailler. Excellente authenticité : revêtement de planches de bois verticales, porte en bois, chambranles, planches cornière, porte en bois, fenêtres à carreaux en bois. Bâtiment bien entretenu. Transformation : tôle profilée sur le toit.

N° 2017_33007_STJO_0401_A_02

Matricule 5439-25-1039 | No PIMIQ

Latitude 46.393765 | Longitude -71.156347

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 401 - Saint-José (rang)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: grange-étable à toit à deux versants droits

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois verticale

Année(s) ou période de construction: entre 1900-1940

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure | Date rôle

Commentaires:

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, compris dans un ensemble agricole composé de plusieurs bâtiments secondaires anciens bien conservés et d'une maison probablement construite vers 1850. Imposante grange-étable à toit à deux versants droits dotée d'un garnaud couvert et d'un pont d'accès en pierres des champs sur une façade latérale. Excellente authenticité : bardeaux de bois sur la toiture, revêtement de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, fenêtres en bois, ouvertures d'aération en losange, chambranles, couleurs rouge et blanche, portes à battants en bois munies d'une porte-guichet, paratonnerres. Transformations : volume annexe de la façade gauche revêtu de tôle profilée et quelques ouvertures contemporaines. Bâtiment bien entretenu.

N° 2017_33007_STJO_0401_B_02

Matricule 5439-25-1039 | No PIMIQ

Latitude 46.393765 | Longitude -71.156347

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 401 - Saint-José (rang)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: garage à toit à deux versants droits

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois verticale

Année(s) ou période de construction: entre 1900-1940

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure | Date rôle

Commentaires:

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, compris dans un ensemble agricole composé de plusieurs bâtiments secondaires anciens bien conservés et d'une maison probablement construite vers 1850. Hangar à toit à deux versants droits utilisé pour remiser les voitures ou garage muni d'un appentis couvert percé de portes pour faire entrer les voitures. Excellente authenticité : revêtement extérieur en planches de bois verticales, bardeaux de bois sur la toiture, portes en bois, couleurs rouge et blanche. Bâtiment bien entretenu.

N° 2017_33007_STJO_0401_C_02

Matricule 5439-25-1039 | No PIMIQ

Latitude 46.393765 | Longitude -71.156347

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 401 - Saint-José (rang)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: atelier à toit à deux versants droits

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois verticale

Année(s) ou période de construction: entre 1900-1940

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure | Date rôle

Commentaires:

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, compris dans un ensemble agricole composé de plusieurs bâtiments secondaires anciens bien conservés et d'une maison construite vers 1850. Bâtiment à toit à deux versants droits, ayant probablement servi d'atelier pour réparer les outils, de forge ou de poulailler. Excellente authenticité : revêtement de planches de bois verticales, fenêtres à carreaux en bois, portes à battants en bois, cheminée, couleurs rouge et blanche, trappe pour accéder aux combles. Bâtiment bien entretenu.

N° 2017_33007_STMO_1087_A_02

Matricule 4735-82-7760 | No PIMIQ

Latitude 46.354615 | Longitude -71.239314

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1087 - Sainte-Marie Ouest (rang)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: grange-étable à toit asymétrique

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois verticale

Année(s) ou période de construction: entre 1830-1840

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure | Date rôle

Commentaires:

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, compris dans un ensemble comprenant plusieurs bâtiments secondaires anciens et un bungalow. Imposante grange-étable à toit à deux versants droits dotée d'appentis latéraux. L'aspect de ce bâtiment est le résultat d'agrandissement successifs. Excellente authenticité: revêtement extérieur de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, bardeaux de bois sur un versant de la toiture, campanile, chambranles, fenêtres à carreaux en bois. Transformation : tôle profilée sur le versant arrière de la toiture et sur l'appentis à gauche, quelques fenêtres et portes sont contemporaines. Toutes les composantes de bois manquent de peinture. Communication personnelle : le propriétaire. Selon le Patrimoine culturel de Saint-Sylvestre, ce bâtiment fut construit entre 1830 et 1840.

N° 2017_33007_STMO_1087_B_02

Matricule 4735-82-7760 | No PIMIQ

Latitude 46.354615 | Longitude -71.239314

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1087 - Sainte-Marie Ouest (rang)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: remise à toit à deux versants droits

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois verticale

Année(s) ou période de construction: entre 1900-1940

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: B. Supérieure | Date rôle

Commentaires:

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, compris dans un ensemble comprenant plusieurs bâtiments secondaires anciens et un bungalow. Petit bâtiment à toit à deux versants droits à fonction indéterminée, peut-être une ancienne laiterie, remise ou porcherie. Excellente authenticité : planches de bois verticales, bardeaux de bois sur la toiture. Transformation : porte contemporaine.

N° 2017_33007_STMO_1087_C_02

Matricule 4735-82-7760 | No PIMIQ

Latitude 46.354615 | Longitude -71.239314

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse: 1087 - Sainte-Marie Ouest (rang)

Municipalité: Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination:

Catégorie fonctionnelle: Agricole

Influence stylistique: hangar à toit à deux versants droits

Matériau de revêtement dominant: Planche de bois verticale

Année(s) ou période de construction: entre 1900-1940

Statut juridique: Sans statut

Valeur patrimoniale: C. Bonne/forte | Date rôle

Commentaires:

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, compris dans un ensemble comprenant plusieurs bâtiments secondaires anciens et un bungalow. Hangar à toit à deux versants droits utilisé pour remiser les voitures ou garage muni d'un appentis couvert percé de portes pour faire entrer les voitures. Bonne authenticité : planches de bois verticales, couleurs rouge et blanche, portes à glissière en bois, fenêtres à carreaux en bois. Transformation : l'appentis greffé à la façade gauche n'est peut-être pas tellement ancien. Quelques composantes de bois manquent de peinture.

N° 2017_33007_STMO_1369_08

Matricule	4634-50-1667	No PIMIQ	
Latitude	46.343830	Longitude	-71.257040

☐ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalité
1369	-	Sainte-Marie Ouest (rang)	Saint-Sylvestre (33007)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique
Agricole	grange-étable à toit à deux versants droits

Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction
Planche de bois horizontale à clin	entre 1900-1940

Statut juridique	Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut	C. Bonne/forte	

Commentaires

Dans la campagne de Saint-Sylvestre, derrière une maison construite en 1828. Grange-étable à toit à deux versants droits doté d'un coyau de faîtage au niveau du pignon droit et d'un garnaud central. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois horizontales et de bardeaux de bois, portes en bois avec motifs croisés, chambranles, planches cornières, fenêtres à carreaux en bois, ouverture en losange au niveau des pignons. Transformations : tôle profilée sur le toit et portes contemporaines. Toutes les composantes de bois manquent de peinture. Le bâtiment sert aujourd'hui à loger des chevaux.